

<b>Fundación Integra</b>
<b>70574900-0</b>
<b>San Martín,80</b>
<b>X # Los Lagos</b>
<b>Comprado Rocío PaulinaGómez Barría</b>
<b>Email: rgomez@integra.cl</b>
<b>Fono:</b>



**ORDEN DE COMPRA N° 4200017669**  
**FECHA 10.05.2019**

<b>Serv Mario Esteban Burgos Villarroe</b>
<b>76610933-0</b>
<b>Cronica 2156,Puerto Montt</b>
<b>X # Los Lagos</b>
<b>Vendedor:</b>
<b>Fono:</b>

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
	<b>MANTENCION Y</b>	<b>REPARACION FUGA DE GAS EN RED DE</b>			<b>10.05.2019</b>		<b>141.610</b>
8000010	SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS	REPARACION FUGA DE GAS EN RED DE GAS BAJA PRESION J.I. LEMU LAHUEN	1	UN		141.610	
<b>Total Bruto</b>							<b>141.610</b>

#### Condiciones

Condición de Pago: A 30 Días	Moneda: CLP	Distribución (P): Parcial ver anexo de distribución
------------------------------	----------------	--

\* Indicar en su factura N° de cuenta y banco del titular para transferencia de pago.  
 \* Indicar N° de orden de compra en guía de despacho y factura, en caso contrario esta no será  
 recepcionada.

#### Observaciones

REPARACION FUGA DE GAS EN RED DE GAS BAJA PRESION J.I. LEMU LAHUEN

1- Digitador: RGOMEZ 10.05.2019 11:10 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200017669

FECHA 10.05.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1		MANTENCION Y REPARACION	1	LEMU LAHUEN	AVDA GABRIELA MISTRAL CON CALLE LOS GARCIA, S/N, , ALERCE HIS