

<b>Fundación Integra</b>
<b>70574900-0</b>
<b>Carlos Porter,23</b>
<b>XIII - RM - Santiago</b>
<b>Comprado JoselynLopez Arancibia</b>
<b>Email: jlopez@integra.cl</b>
<b>Fono:</b>



**ORDEN DE COMPRA N° 4200017841**  
**FECHA 13.05.2019**

<b>CONSTRUCTORA CONSTRUARC</b>
<b>76352684-4</b>
<b>PJE. LA TRILLA 10630,SANTIAGO</b>
<b>XIII - RM - Santiago</b>
<b>Vendedor:</b>
<b>Fono:</b>

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
	<b>LAS PALMAS II OT 801</b>				<b>17.05.2019</b>		<b>211.225</b>
8000010	SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS		1	UN		211.225	
<b>Total Bruto</b>							<b>211.225</b>

#### Condiciones

Condición de Pago: A 30 Días	Moneda: CLP	Distribución (P): Parcial ver anexo de distribución
* Indicar en su factura N° de cuenta y banco del titular para transferencia de pago.		
* Indicar N° de orden de compra en guía de despacho y factura, en caso contrario esta no será recepcionada.		

#### Observaciones

SUMINSTRO E INSTALACION PILETA PISO.REPOSICION CERAMICAS RETIRADAS.SUMINSTRO Y SUJECION DE PUERTAREPARACION CERRADURA EMERGENCIA.SUMINSTRO E INSTALACION EQUIPO ESTANCO EN BODEGA.INSTALACION ELECTRICA PARA EQUIPOS FLUORESCENTE.REINSTALACION GORRO CHINO T
---

1- Digitador: JLOPEZ 13.05.2019 09:28 Hrs.  
2- Modificación:  
3- V°B°:  
4- V°B°:

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200017841

FECHA 13.05.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1		LAS PALMAS II OT 801	1	LAS PALMAS II	CAMINOS DE CHILE,10007,,