

**Fundación Integra**  
**70574900-0**  
**Calle 7 Norte, esquina 4 Oriente,1094**  
**V - Valparaiso**  
**Comprado María Carolina Rojas Oyarzo**  
**Email: crojaso@integra.cl**  
**Fono:**



**ORDEN DE COMPRA N° 4200024625**  
**FECHA 02.07.2019**

**Hector Sepul. Herrera Limpiafosas E**  
**11944203-6**  
**Av. Maipu n° 291 San Felipe, San Felipe de Aconcagua**  
**V - Valparaiso**  
**Vendedor:**  
**Fono:**

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
	<b>mantención y reparacion</b>	<b>EXTRACCION DE CAMARAS DE FOSAS Y</b>			<b>02.07.2019</b>		<b>119.000</b>
8000010	SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS	EXTRACCION DE CAMARAS DE FOSAS Y DESENGRASADORAS.	1	UN		119.000	
						<b>Total Bruto</b>	<b>119.000</b>

#### Condiciones

Condición de Pago: A 30 Días	Moneda: CLP	Distribución (P): Parcial ver anexo de distribución
------------------------------	----------------	--

\* Indicar en su factura N° de cuenta y banco del titular para transferencia de pago.  
 \* Indicar N° de orden de compra en guía de despacho y factura, en caso contrario esta no será  
 recepcionada.

#### Observaciones

ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR EFE. CORRESPONDIENTE A EXTRACCION DE CAMARAS DE FOSAS Y  
 DESENGRASADORAS. RESPALDADA POR SOLPED 1100017495

1- Digitador: CROJASO 02.07.2019 16:39 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200024625

FECHA 02.07.2019

### DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS

Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1		mantención y reparacion	1	RINCONCITO	CARRETERA SAN MARTIN,598,,