



ORDEN DE COMPRA N° 4200028759  
FECHA 07.08.2019

Serv Mario Esteban Burgos Villarroe  
76610933-0  
Cronica 2156, Puerto Montt  
X # Los Lagos  
Vendedor:  
Fono:

Fundación Integra  
70574900-0  
San Martín, 80  
X # Los Lagos  
Comprado Rocío Paulina Gómez Barría  
Email: rgomez@integra.cl  
Fono:

| Cod.               | Nombre del Producto                     | Descripción   | Cant. | Unid. | Fec. Entr.        | Precio Unit. | Total          |
|--------------------|---|---|-------|-------|-------------------|--------------|----------------|
|                    | <b>MANTENCION Y</b>                     | <b>GABINETE METALICO 2 CILINDROS 45KG.,</b>   |       |       | <b>07.08.2019</b> |              | <b>473.977</b> |
| 8000010            | SERV. MANT. Y REP.<br>MUEBLES Y EQUIPOS | GABINETE METALICO 2 CILINDROS<br>45KG., ESTRUCTURA METALICA FORRADO<br>ENPLANCHAS FIERRO, REPARACION FUGA<br>DE GAS RED DE BGAS BAJA PRESIONR | 1     | UN    |                   | 473.977      |                |
| <b>Total Bruto</b> |   |   |       |       |                   |              | <b>473.977</b> |

#### Condiciones

|  |                |  |
|--|----------------|--|
| Condición de Pago: A 30 Días   | Moneda:<br>CLP | Distribución (P): Parcial ver anexo de<br>distribución |
| * Indicar en su factura N° de cuenta y banco del titular para transferencia de pago.<br>* Indicar N° de orden de compra en guía de despacho y factura, en caso contrario esta no será<br>receptionada. |                |  |

#### Observaciones

|   |
|---|
| GABINETE METALICO 2 CILINDROS 45KG., ESTRUCTURA METALICA FORRADO ENPLANCHAS FIERRO, REPARACION FUGA DE GAS<br>RED DE BGAS BAJA PRESION J.I.RAPUNCEL |
|---|

1- Digitador: RGOMEZ 07.08.2019 09:22 Hrs.  
2- Modificación:  
3- V°B°:  
4- V°B°:

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200028759

FECHA 07.08.2019

### DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS

| Pos. | Cod. | Nombre del producto o Servicio | Cant. | Establecimiento | Dirección            |
|------|------|--------------------------------|-------|-----------------|----------------------|
| 1    |      | MANTENCION Y REPARACION        | 1     | RAPUNCEL        | ANIBAL PINTO, S/N, , |