

Fundación Integra
70574900-0
O'Higgins,401
III - Atacama
Comprado Omar FelipeParada Allende
Email: oparada@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200055458
FECHA 16.03.2020

IVAN DANILO FERNANDEZ MENDEZ
8960614-4
VILLARRICA 1391 LOS VOLCANES,COPIAPO
III - Atacama
Vendedor:
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
	CAMARA DE INSPECCION	REPARACIONES SISTEMA DE			04.03.2020		3.703.280
8000002	SERV. DE MANT. Y REPAR. INMUEBLES	REPARACIONES SISTEMA DE ALCANTARILLADO JI PALOMITA BLANCA	1	UN		3.703.280	
	CAMARA	REPARACIONES SISTEMA DE			04.03.2020		1.773.100
8000002	SERV. DE MANT. Y REPAR. INMUEBLES	REPARACIONES SISTEMA DE ALCANTARILLADO JI PALOMITA BLANCA	1	UN		1.773.100	
	ASEO GENERAL	REPARACIONES SISTEMA DE			04.03.2020		119.000
8000002	SERV. DE MANT. Y REPAR. INMUEBLES	REPARACIONES SISTEMA DE ALCANTARILLADO JI PALOMITA BLANCA	1	UN		119.000	
						Total Bruto	5.595.380

Condiciones

Condición de Pago: A 30 Días	Moneda: CLP	Distribución (P): Parcial ver anexo de distribución
<p>* Indicar en su factura N° de cuenta y banco del titular para transferencia de pago. * Indicar N° de orden de compra en guía de despacho y factura, en caso contrario esta no será recepcionada. * Por compras de bienes superior a 200 UF, estarán afectas a cobro de multas del 0,6% por cada día hábil de atraso.</p>		

Observaciones

REPARACIONES SISTEMA DE ALCANTARILLADO JI PALOMITA BLANCA

1- Digitador: OPARADA 16.03.2020 13:01 Hrs.
 2- Modificación:
 3- V°B°:
 4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200055458

FECHA 16.03.2020

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1		CAMARA DE INSPECCION PATIO GENERAL	1	PALOMITA BLANCA	OSSA VARAS, 146, COPIAPO,
2		CAMARA DESGRASADORA	1	PALOMITA BLANCA	OSSA VARAS, 146, COPIAPO,
3		ASEO GENERAL	1	PALOMITA BLANCA	OSSA VARAS, 146, COPIAPO,