



ORDEN DE COMPRA N° 4200063453
FECHA 23.07.2020

COM Y AUT CAVAL SPA
79640960-6
3 norte 7 oriente N° 1377, Talca
VII - Maule
Vendedor:
Fono:

Fundación Integra
70574900-0
5 Oriente Esquina 1 Sur, 1201
VII - Maule
Comprado José Miguel Rojas Bravo
Email: jrojas@integra.cl
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
	INFORME TECNICO	INFORME TECNICO ESTADO DE FURGON			24.07.2020		37.500
8000000	SERVICIO DE MANTENCIÓN VEHÍCULOS	INFORME TECNICO ESTADO DE FURGON H-1 FCBK-92	1	UN		37.500	
Total Bruto							37.500

Condiciones

Condición de Pago: A 30 Días	Moneda: CLP	Distribución (P): Parcial ver anexo de distribución
------------------------------	-------------	---

* Indicar en su factura N° de cuenta y banco del titular para transferencia de pago.
* Indicar N° de orden de compra en guía de despacho y factura, en caso contrario esta no será recepcionada.

Observaciones

INFORME TECNICO ESTADO DE FURGON H-1 FCBK-92

1- Digitador: JROJAS 23.07.2020 14:34 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200063453

FECHA 23.07.2020

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1		INFORME TECNICO ESTADO DE FURGON H-1 FCB	1	OFICINA REGIONAL	5 ORIENT 2 PISO ENTRE 1 SUR - 1 NOR, 1201, TALCA,