

<b>Fundación Integra</b>
<b>70574900-0</b>
<b>Claro Solar,1148</b>
<b>IX - Araucanía</b>
<b>Comprado Sonia Gladys Gomez Urria</b>
<b>Email: sgomez@integra.cl</b>
<b>Fono:</b>



**ORDEN DE COMPRA N° 4200083017**  
**FECHA 08.04.2021**

<b>PABLO HERNAN SANHUEZA CRISTOBAL</b>
<b>16533117-6</b>
<b>IMPERIAL N° 505,Cautin</b>
<b>IX - Araucanía</b>
<b>Vendedor:</b>
<b>Fono:</b>

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
	<b>REPARACION</b>	<b>REPARACION FILTRACION WC</b>			<b>09.03.2021</b>		<b>59.500</b>
8000010	SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS	REPARACION FILTRACION WC	1	UN		59.500	
	<b>RETIRO DE PLANCHAS</b>	<b>RETIRO DE PLANCHAS OSB</b>			<b>08.03.2021</b>		<b>238.000</b>
8000010	SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS	RETIRO DE PLANCHAS OSB	1	UN		238.000	
	<b>INSTALACION DE</b>	<b>INSTALACION DE INTERRUPTOR,</b>			<b>08.03.2021</b>		<b>146.370</b>
8000010	SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS	INSTALACION DE INTERRUPTOR, PESTILLO, TAPA WC	1	UN		146.370	
	<b>EJECUCION DE PORTON</b>	<b>EJECUCION PORTON DE ACCESO</b>			<b>29.03.2021</b>		<b>459.340</b>
8000010	SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS	EJECUCION PORTON DE ACCESO	1	UN		459.340	
	<b>CAMBIO CUBIERTA</b>	<b>CAMBIO CUBIERTA BODEGA</b>			<b>29.03.2021</b>		<b>2.189.600</b>
8000010	SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS	CAMBIO CUBIERTA BODEGA	1	UN		2.189.600	
						<b>Total Bruto</b>	<b>3.092.810</b>

Condiciones		
Condición de Pago: A 30 Días	Moneda: CLP	Distribución (P): Parcial ver anexo de distribución
<p>* Indicar en su factura N° de cuenta y banco del titular para transferencia de pago.  * Indicar N° de orden de compra en guía de despacho y factura, en caso contrario esta no será recepcionada.  * Por compras de bienes superior a 200 UF, estarán afectas a cobro de multas del 0,6% por cada día hábil de atraso.</p>		

Observaciones
reparación filtración de baños,<(>,<(>,<(> retiro planchas osb en ventanas,inst interruptor,cambio sifon,tapa wc,péstillos,cambio de vidrios,ejecución e instalación porton metálicocon cerradura,fabricacióny montaje tapa metalica de camara, cubierta bodega jar

1- Digitador: SGOMEZ 08.04.2021 12:52 Hrs.  
2- Modificación: SGOMEZ 09.04.2021 11:43 Hrs.  
3- V°B°:  
4- V°B°:

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200083017

FECHA 08.04.2021

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1		REPARACION FILTRACION WC	1	DPTO. ESPACIOS FISICOS EDUCATIVOS	CLARO SOLAR, 1148, CAUTIN,
2		RETIRO DE PLANCHAS OSB	1	CARINOSITOS	O'HIGGINS, S/N, CAUTIN,
3		INSTALACION DE INTERRUPTOR, PESTILLO, T	1	PASITOS DEL BOSQUE	MANUEL MATTA, 88, CAUTIN,
4		EJECUCION DE PORTON DE ACCESO	1	MICHELLE BACHELET	JORGE ALESSANDRI, S/N, CAUTIN,
5		CAMBIO CUBIERTA BODEGA	1	PABLO NERUDA	AVDA ALCALDE FLOODY, 940, CAUTIN,