



ORDEN DE COMPRA N° 4200083022
FECHA 08.04.2021

ARMINDA ELIZABETH VELAZQUEZ RODRIGU
21884211-9
LOS CAPUCHINOS N° 455, Cautín
IX - Araucanía
Vendedor:
Fono:

Fundación Integra
70574900-0
Claro Solar, 1148
IX - Araucanía
Comprado Sonia Gladys Gomez Urria
Email: sgomez@integra.cl
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
	LIMPIEZA ESTANQUE,	LIMPIEZA DE ESTANQUE E INSTALACION			08.03.2021		221.697
8000010	SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS	LIMPIEZA DE ESTANQUE E INSTALACION DE GOMA ANTIDESLIZANTE	1	UN		221.697	
	REPARACION TUBERIAS	REPARACION TUBERIAS DE ESTANQUE			23.03.2021		195.696
8000010	SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS	REPARACION TUBERIAS DE ESTANQUE	1	UN		195.696	
	FIJACION EQUIPO DE	FIJACION EQUIPO DE ESTANCO			23.03.2021		47.898
8000010	SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS	FIJACION EQUIPO DE ESTANCO	1	UN		47.898	
	APERTURA DE PUERTAS	APERTURA DE PUERTAS			22.03.2021		82.110
8000010	SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS	APERTURA DE PUERTAS	1	UN		82.110	
	REPARACION BOMBA DE	REPARACION BOMBA DE ESTANQUE			23.03.2021		82.110
8000010	SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS	REPARACION BOMBA DE ESTANQUE	1	UN		82.110	
	INSTALACION GORRO	INSTALACION GORRO CAÑON COCINA,			22.03.2021		286.017
8000010	SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS	INSTALACION GORRO CAÑON COCINA, INSTALACION LAMINAS	1	UN		286.017	
						Total Bruto	915.528

Condiciones

Condición de Pago: A 30 Días	Moneda: CLP	Distribución (P): Parcial ver anexo de distribución
------------------------------	-------------	---

* Indicar en su factura N° de cuenta y banco del titular para transferencia de pago.
* Indicar N° de orden de compra en guía de despacho y factura, en caso contrario esta no será recepcionada.

Observaciones

limpieza de estanque de agua en altura, inst. goma antideslizante, rep. tuberías estanque, fijar equipo estanco, rep. bomba de agua, aperturas depuertas, instalación gorro de extracción en cañon cocina, inst. laminasde protección en ventanas, fijación rosetas e

1- Digitador: SGOMEZ 08.04.2021 12:59 Hrs.
2- Modificación:
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200083022

FECHA 08.04.2021

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1		LIMPIEZA ESTANQUE, INSTALACION GOMA ANTI	1	CALOF	SECTOR CALOF, S/N, CAUTIN,
2		REPARACION TUBERIAS DE ESTANQUE	1	EL NARANJITO	EL NARANJO, S/N, MALLECO,
3		FIJACION EQUIPO DE ESTANCO	1	MAILLIN EL TREILE	COMUNIDAD BERNARDO NANCO, S/N, MALLECO,
4		APERTURA DE PUERTAS	1	MAILLIN EL TREILE	COMUNIDAD BERNARDO NANCO, S/N, MALLECO,
5		REPARACION BOMBA DE ESTANQUE	1	MAILLIN EL TREILE	COMUNIDAD BERNARDO NANCO, S/N, MALLECO,
6		INSTALACION GORRO CAÑON COCINA, INSTACIO	1	PRINCESITA	LOS COIGUES, 123, MALLECO,