

Fundación Integra
70574900-0
Carlos Porter,23
XIII - RM - Santiago
Comprado Toro BernalLucas Carlos
Email: ltoro@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200088525
FECHA 07.06.2021

CONSTRUCTORA CONSTRUARC LTDA.
76352684-4
PJE. LA TRILLA 10630,SANTIAGO
XIII - RM - Santiago
Vendedor:
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
	MARIA LUISA BOMBAL	MARIA LUISA BOMBAL OT 610			31.08.2021		1.332.800
8000002	SERV. DE MANT. Y REPAR. INMUEBLES	MARIA LUISA BOMBAL OT 610 OBSERVACIONES SEREMI	1	UN		1.332.800	
Total Bruto							1.332.800

Condiciones

Condición de Pago: A 30 Días	Moneda: CLP	Distribución (P): Parcial ver anexo de distribución
------------------------------	-------------	---

* Indicar en su factura N° de cuenta y banco del titular para transferencia de pago.
* Indicar N° de orden de compra en guía de despacho y factura, en caso contrario esta no será recepcionada.

Observaciones

REPARACIONES GENERALES DEL JARDIN MARIA LUISA BOMBAL ASOCIADAS A OBSERVACIONES SEREMI CON ORDEN DE TRABAJO 610

1- Digitador: LTORO 07.06.2021 18:15 Hrs.
2- Modificación:
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200088525

FECHA 07.06.2021

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS

Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1		MARIA LUISA BOMBAL OT 610 OBSERVACIONES	1	MARIA LUISA BOMBAL	AVDA PADRE HURTADO P. SANTA ELENA, 11294, SANTIAGO,