

<b>Fundación Integra</b>
<b>70574900-0</b>
<b>Claro Solar,1148</b>
<b>IX - Araucanía</b>
<b>Comprado Sonia GladysGomez Urria</b>
<b>Email: sgomez@integra.cl</b>
<b>Fono:</b>



**ORDEN DE COMPRA N° 4200088949**  
**FECHA 10.06.2021**

<b>CONSTRUCTORA ROLANDO ENRIQUE BARRIG</b>
<b>76473556-0</b>
<b>TUCAPEL N° 175,Cautín</b>
<b>IX - Araucanía</b>
<b>Vendedor:</b>
<b>Fono:</b>

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
	<b>MEDIO MURO INTERIOR</b>	<b>MEDIO MURO INTERIOR DUENDES</b>			<b>14.05.2021</b>		<b>579.932</b>
8000010	SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS	MEDIO MURO INTERIOR DUENDES	1	UN		579.932	
	<b>MANTENCION</b>	<b>MANTENCION PROTECCION ESTUFAS</b>			<b>17.05.2021</b>		<b>2.693.232</b>
8000010	SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS	MANTENCION PROTECCION ESTUFAS MAMA TERESA	1	UN		2.693.232	
	<b>MANTENCIONES VARIAS</b>	<b>MANTENCIONES VARIAS RINCON FELIZ</b>			<b>17.05.2021</b>		<b>2.179.909</b>
8000010	SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS	MANTENCIONES VARIAS RINCON FELIZ	1	UN		2.179.909	
	<b>MEDIO MURO SUEÑOS</b>	<b>MEDIO MURO SUEÑOS</b>			<b>19.05.2021</b>		<b>1.096.448</b>
8000010	SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS	MEDIO MURO SUEÑOS	1	UN		1.096.448	
	<b>FIJACION PROTECCION</b>	<b>FIJACION PROTECCION TIRITAS DE PAPEL</b>			<b>24.05.2021</b>		<b>74.375</b>
8000010	SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS	FIJACION PROTECCION TIRITAS DE PAPEL	1	UN		74.375	
	<b>REPARACION PORTON</b>	<b>REPARACION PORTON CHISPITA</b>			<b>24.05.2021</b>		<b>104.125</b>
8000010	SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS	REPARACION PORTON CHISPITA	1	UN		104.125	
						<b>Total Bruto</b>	<b>6.728.021</b>

#### Condiciones

Condición de Pago: A 30 Días	Moneda: CLP	Distribución (P): Parcial ver anexo de distribución
<p>* Indicar en su factura N° de cuenta y banco del titular para transferencia de pago.  * Indicar N° de orden de compra en guía de despacho y factura, en caso contrario esta no será recepcionada.  * Por compras de bienes superior a 200 UF, estarán afectas a cobro de multas del 0,6% por cada día hábil de atraso.</p>		

#### Observaciones

medio muro interior con pintura,mantención protección de estufas, radiere exterior,reparación filtración, habilitación de bodega,cambio puerta deescape, modificación de mudador,medio muro, fijación protección
--

1- Digitador: SGOMEZ 10.06.2021 19:43 Hrs.  
2- Modificación:  
3- V°B°:  
4- V°B°:

**Fundación Integra**  
**70574900-0**  
**Claro Solar,1148**  
**IX - Araucanía**  
**Comprado Sonia GladysGomez Urra**  
**Email: sgomez@integra.cl**  
**Fono:**



**ORDEN DE COMPRA N° 4200088949**  
**FECHA 10.06.2021**

**CONSTRUCTORA ROLANDO ENRIQUE BARRIG**  
**76473556-0**  
**TUCAPEL N° 175,Cautín**  
**IX - Araucanía**  
**Vendedor:**  
**Fono:**

deestufas, armado carro niños,

---

1- Digitador: SGOMEZ 10.06.2021 19:43 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200088949

FECHA 10.06.2021

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1		MEDIO MURO INTERIOR DUENDES	1	S.C. DUENDES	CAUQUENES, 949, CAUTIN,
2		MANTENCION PROTECCION ESTUFAS MAMA TERES	1	MAMA TERESA SCHMIDT	LIBORNO, 2025, CAUTIN,
3		MANTENCIONES VARIAS RINCON FELIZ	1	RINCON FELIZ	LAS ACACIAS, S/N, CAUTIN,
4		MEDIO MURO SUEÑOS	1	SUENOS	PTO. VARAS, 304, CAUTIN,
5		FIJACION PROTECCION TIRITAS DE PAPEL	1	S.C. TIRITAS DE PAPEL	PJE ALESSANDRI, S/N, CAUTIN,
6		REPARACION PORTON CHISPITA	1	CHISPITA	PLEITEADO, 169, CAUTIN,