

|   |
|---|
| <b>Fundación Integra</b>                |
| <b>70574900-0</b>                       |
| <b>Claro Solar,1148</b>                 |
| <b>IX - Araucanía</b>                   |
| <b>Comprado Sonia Gladys Gomez Urra</b> |
| <b>Email: sgomez@integra.cl</b>         |
| <b>Fono:</b>                            |



**ORDEN DE COMPRA N° 4200089506**  
**FECHA 15.06.2021**

|  |
|--|
| <b>CONSTRUCTORA ROLANDO ENRIQUE BARRIG</b> |
| <b>76473556-0</b>                          |
| <b>TUCAPEL N° 175,Cautín</b>               |
| <b>IX - Araucanía</b>                      |
| <b>Vendedor:</b>                           |
| <b>Fono:</b>                               |

| Cod.    | Nombre del Producto                  | Descripción                              | Cant. | Unid. | Fec. Entr.        | Precio Unit.       | Total          |
|---------|--------------------------------------|--|-------|-------|-------------------|--------------------|----------------|
|         | <b>RETIRO Y CAMBIO</b>               | <b>RETIRO Y CAMBIO PANEL NUEVO MUNDO</b> |       |       | <b>10.06.2021</b> |                    | <b>178.500</b> |
| 8000010 | SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS | RETIRO Y CAMBIO PANEL NUEVO MUNDO        | 1     | UN    |                   | 178.500            |                |
|         | <b>REPARACION FUGA DE</b>            | <b>REPARACION FUGA DE GAS CHISPITA</b>   |       |       | <b>11.06.2021</b> |                    | <b>119.000</b> |
| 8000010 | SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS | REPARACION FUGA DE GAS CHISPITA          | 1     | UN    |                   | 119.000            |                |
|         | <b>REPARACION</b>                    | <b>REPARACION FILTRACION CUBIERTA</b>    |       |       | <b>11.06.2021</b> |                    | <b>208.250</b> |
| 8000010 | SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS | REPARACION FILTRACION CUBIERTA AYENWE    | 1     | UN    |                   | 208.250            |                |
|         | <b>INSTALACION MARCO</b>             | <b>INSTALACION MARCO METÁLICO</b>        |       |       | <b>11.06.2021</b> |                    | <b>148.750</b> |
| 8000010 | SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS | INSTALACION MARCO METÁLICO DUENDES       | 1     | UN    |                   | 148.750            |                |
|         | <b>CAMBIO DE</b>                     | <b>CAMBIO DE MONOMANDO NUEVO MUNDO</b>   |       |       | <b>06.06.2021</b> |                    | <b>267.750</b> |
| 8000010 | SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS | CAMBIO DE MONOMANDO NUEVO MUNDO          | 1     | UN    |                   | 267.750            |                |
|         |                                      |  |       |       |                   | <b>Total Bruto</b> | <b>922.250</b> |

#### Condiciones

|   |             |   |
|---|-------------|---|
| Condición de Pago: A 30 Días  | Moneda: CLP | Distribución (P): Parcial ver anexo de distribución |
| * Indicar en su factura N° de cuenta y banco del titular para transferencia de pago.                        |             |   |
| * Indicar N° de orden de compra en guía de despacho y factura, en caso contrario esta no será recepcionada. |             |   |

#### Observaciones

|  |
|--|
| RETIRO Y CAMBIO PANEL,CERRADURAS DE PUERTA,REPARACIÓN FILTRACION DECUBIERTA,MANTAS Y SELLOS,INSTALACIÓN MARCO METÁLICO FIBRICEMENTO YPINTURA REJAS,CAMBIO MANTENCIÓN EN WC |
|--|

- 1- Digitador: SGOMEZ 15.06.2021 19:49 Hrs.
- 2- Modificación:
- 3- V°B°:
- 4- V°B°:

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200089506

FECHA 15.06.2021

| DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS |      |                                       |       |                 |   |
|---------------------------------|------|---------------------------------------|-------|-----------------|---|
| Pos.                            | Cod. | Nombre del producto o Servicio        | Cant. | Establecimiento | Dirección   |
| 1                               |      | RETIRO Y CAMBIO PANEL NUEVO MUNDO     | 1     | NUEVO MUNDO     | ISLA SANTA MARIA CON TEGUCIGALPA, S/N, CAUTIN, CAMINO VIEJO |
| 2                               |      | REPARACION FUGA DE GAS CHISPITA       | 1     | CHISPITA        | PLEITEADO, 169, CAUTIN,                                     |
| 3                               |      | REPARACION FILTRACION CUBIERTA AYENWE | 1     | AYENWE          | CACIQUE COÑOEPAN, 175, CAUTIN,                              |
| 4                               |      | INSTALACION MARCO METÁLICO DUENDES    | 1     | S.C. DUENDES    | CAUQUENES, 949, CAUTIN,                                     |
| 5                               |      | CAMBIO DE MONOMANDO NUEVO MUNDO       | 1     | NUEVO MUNDO     | ISLA SANTA MARIA CON TEGUCIGALPA, S/N, CAUTIN, CAMINO VIEJO |