

**Fundación Integra**  
**70574900-0**  
**Claro Solar,1148**  
**IX - Araucanía**  
**Comprado Sonia GladysGomez Urrea**  
**Email: sgomez@integra.cl**  
**Fono:**



**ORDEN DE COMPRA N° 4200092812**  
**FECHA 21.07.2021**

**CONSTRUCTORA ROLANDO ENRIQUE BARRIG**  
**76473556-0**  
**TUCAPEL N° 175,Cautín**  
**IX - Araucanía**  
**Vendedor:**  
**Fono:**

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
	<b>TAQUIQUE METALCOM,</b>	<b>TABIQUE METALCOM, REVESTIMIENTO</b>			<b>16.06.2021</b>		<b>971.849</b>
8000010	SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS	TABIQUE METALCOM, REVESTIMIENTO OSB, ESTRUCTURA CUBIERTA, PI	1	UN		971.849	
	<b>REPARACION DE</b>	<b>REPARACION DE CUBIERTA Y CAMBIO DE</b>			<b>24.06.2021</b>		<b>452.200</b>
8000010	SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS	REPARACION DE CUBIERTA Y CAMBIO DE FLEXIBLE	1	UN		452.200	
	<b>REPARACION PUERTA</b>	<b>REPARACION PUERTA DE ALUMINIO,</b>			<b>22.06.2021</b>		<b>260.313</b>
8000010	SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS	REPARACION PUERTA DE ALUMINIO, REPARACION EQUIPOS ELECTRICOS	1	UN		260.313	
						<b>Total Bruto</b>	<b>1.684.362</b>

#### Condiciones

Condición de Pago: A 30 Días	Moneda: CLP	Distribución (P): Parcial ver anexo de distribución
* Indicar en su factura N° de cuenta y banco del titular para transferencia de pago.		
* Indicar N° de orden de compra en guía de despacho y factura, en caso contrario esta no será recepcionada.		

#### Observaciones

REPARACION PUERTA DE ALUMINIO , EQUIPIOS ILUMINACION,CAMBIO MONOMANDOLAVATORIO, LIMPIEZA SIFON TAPADO, TABIQUE METALCOM, ESTRUCTURA CUBIERTA,PISO VINILICO, RETIRO PISO BAÑO, REPARACION CUBIERTA, CAMBIO FLEXIBLE
--

1- Digitador: SGOMEZ 21.07.2021 13:44 Hrs.  
2- Modificación:  
3- V°B°:  
4- V°B°:

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200092812

FECHA 21.07.2021

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1		TAQUIQUE METALCOM, REVESTIMIENTO, ESTRUC	1	ÁREA ADM. Y SERVICIOS EDUCATIVOS	CLARO SOLAR, 1148, CAUTIN,
2		REPARACION DE CUBIERTA, CAMBIO FLEXIBLE	1	JOSE MARIA CARO	TENIENTE MERINO, 935, MALLECO,
3		REPARACION PUERTA ALUMINIO, EQUIPOS ELEC	1	TIA LAURA	BALMACEDA, 285, MALLECO,