

<b>Fundación Integra</b>
<b>70574900-0</b>
<b>San Martín,80</b>
<b>X # Los Lagos</b>
<b>Comprado Rocío PaulinaGómez Barría</b>
<b>Email: rgomez@integra.cl</b>
<b>Fono:</b>



**ORDEN DE COMPRA N° 4200093227**  
**FECHA 28.07.2021**

<b>CONSTRUCCIONES PUERTO MONTT SPA</b>
<b>76863872-1</b>
<b>CALLE RANTAL 1494, SECTOR PARQUE CO,PUERTO</b>
<b>X # Los Lagos</b>
<b>Vendedor:</b>
<b>Fono:</b>

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
	<b>MANTENCION Y</b>	<b>REPARACION TERMO ELECTRICO POR</b>			<b>28.07.2021</b>		<b>65.450</b>
8000010	SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS	REPARACION TERMO ELECTRICO POR OBSERVACION DE RO JI TREMUN	1	UN		65.450	
<b>Total Bruto</b>							<b>65.450</b>

Condiciones		
Condición de Pago: A 30 Días	Moneda: CLP	Distribución (P): Parcial ver anexo de distribución
* Indicar en su factura N° de cuenta y banco del titular para transferencia de pago.		
* Indicar N° de orden de compra en guía de despacho y factura, en caso contrario esta no será recepcionada.		

Observaciones
REPARACION TERMO ELECTRICO POR OBSERVACION DE RO JI TREMUN

1- **Digitador:** RGOMEZ 28.07.2021 11:49 Hrs.  
2- **Modificación:** RGOMEZ 28.07.2021 19:41 Hrs.  
3- **V°B°:**  
4- **V°B°:**

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200093227

FECHA 28.07.2021

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1		MANTENCION Y REPARACION	1	TREMUN	PUERTO ALMEYDA POBL BRISAS DEL SUR, 1040, LLANQUIHUE,